Two Spindle 3300 TS




1


2


3


Max. 2 mm.


4


Transport
1
2